

UNI-JET Corsore troncatrici

La parte indicata in nero deve essere fresata per circa 2 mm.
Consigliamo che questa operazione venga effettuata dal cliente.

Prima
- 2 mm.

Dopo

